

**АКТ
весеннего осмотра жилого дома ул.Куратова д.34**

г.Инта

от 29 марта 2019 года

Комиссия в составе: Технического директора – Легостаева Е.В., мастера – Шкирко В.В. произвели осмотр технического состояния жилого дома и определение объемов ремонтно-строительных работ по адресу: ул. Куратова дом № 34

В результате осмотра установлено:

Характеристика здания	
1. Год постройки	1979
2. Фундамент	ж/б
3. Стены	кирпич
4. Перекрытие	ж/б
5. Отопление	Интинская ТЭЦ
6. Общая площадь, м2	3380.3
7. Жилая площадь, м2	3267.7
8. Количество квартир	68
9. Крыша	совмещенная

Техническое состояние и необходимость ремонтов конструктивных элементов, инженерного оборудования и элементов внешнего благоустройства дворовой территории		
	в удовлетворительном состоянии	
Отмостка	в удовлетворительном состоянии	
Фундамент	в удовлетворительном состоянии	
Стены	в удовлетворительном состоянии	
	Ед.изм.	Кол-во
Внутридомовая система отопления		
Смена (ремонт) отдельных участков трубопроводов	м.п.	
Смена секций отопительных приборов	шт	
Ревизия задвижек	шт	4
Смена вентиляей	шт	5
Смена сгонов	шт	5
Восстановление тепловой изоляции	м.п.	2
Гидропневматическая промывка систем отопления	дом	1
Промывка общедомовых приборов отопления	компл.	1
Прочистка грязевика в узле ввода	шт.	2
Уплотнение стыковых соединений труб и запорной арматуры	шт.	9
Внутридомовая система ГВС		
Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	10
Ревизия задвижек	шт	
Смена вентиляей	шт	5
Смена сгонов	шт	5
Уплотнение стыковых соединений труб и запорной арматуры	шт	5
Восстановление тепловой изоляции	м.п.	5
Внутридомовая система ХВС		
Смена отдельных участков трубопроводов	м.п.	
Ревизия задвижек	шт	1
Смена вентиляей	шт	5
Смена сгонов	шт	5
Уплотнение стыковых соединений труб и запорной арматуры	шт	3
Внутридомовая система водоотведения		
Смена отдельных частей канализационных труб	шт	2
Зачеканка раструбов канализационных труб	дом	1
Очистка канализационной сети внутренней	дом	1
Прочистка фановых труб	дом	1
Узел ввода		
Ревизия узлов ввода	узел	1
Известковая окраска стен узла ввода	узел	1
Восстановление (ремонт) входов в подвал	вход	
Кровля и водосточная система		
Ремонт отдельных мест рулонного покрытия кровель	м2	50
Ремонт кровель из асбоцементных листов	шт	
Ремонт вентканалов	шт	
Укрепление зонтов на вентканалах	шт	1
Устранение неисправностей примыканий, парапетов, зонтов	м2	5
Прочистка приемных воронок водосточных труб	шт	2
Прочистка внутренних водостоков	дом	1
Ремонт дверей выходов на кровлю (петли, шпингалеты)	дом	1
Конструктивные элементы здания		
Заделка наружных швов	м.п.	
Ремонт поверхности кирпичных стен	м2	
Очистка отмостки	дом	1
Ремонт бетонных козырьков	дом	1
Ремонт крылец	дом	1
Ремонт подъездов	подъезд	2
Смена почтовых ящиков	компл.	
Оконные и дверные заполнения		
Ремонт (ревизия) входных дверей	дом	1
Замена входных дверей	дом	1
Смена (ремонт) пружин на входных дверях	дом	1
Укрепление дверных петель и шпингалетов	дом	1
Укрепление металлических ограждений окон	дом	1
Ремонт оконных переплетов	дом	1
Смена (восстановление) остекления рам	дом	1
Электроснабжение		
Техобслуж. типовых групповых щитов жилых домов	дом	1
Ревизия дворового освещения	дом	1
Ревизия освещения мест общего пользования	дом	1
Ревизия (смена) светильников в тамбурах подъездов	дом	1
Замена светодиодных ламп в подъездах (п/кл. и тамбуры)	дом	1
Благоустройство		
Восстановление нарушенных участков тротуаров, проездов	м2	
Очистка от растительности отмосток по периметру здания	дом	1
Подготовка к сезонной эксплуатации детских и спортивных площадок	дом	1
Окраска деревянных конструкций (малых арх. форм)	дом	1
Окраска металлических ограждений и конструкций	дом	1
Уход за зелеными насаждениями (валка сухостоя, обрезка и прореживание кустарников)	дом	1

Подписи:

Легостаев Е.В.
Шкирко В.В.